

			Notificación de Alteración o Falla de Activo											
Folio: SIIT-FEB001-2026			Fecha: 04-02-2026			Hora: 15:23:00								
1. Identificación General														
BIM:		I0285				Piso:		P03						
PMA:		5.4.4				Recinto:		Comedor Pacientes						
Edificio:		ING												
2. Identificación de Activos:														
a) Tipologías presentes en el recinto														
Tipología 1:		60001				Marca:		LENOVO						
Nombre del Activo:		Computador Para Evaluacion				Modelo:		THINKCENTRE M90A						
						Número de Serie:		Varios						
Tipología 2:		60005				Marca:		LENOVO						
Nombre del Activo:		Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica				Modelo:		THINKCENTRE M90A						
						Número de Serie:		Varios						
Tipología 3:		60008				Marca:		LENOVO						
Nombre del Activo:		Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica				Modelo:		THINKCENTRE M90A						
						Número de Serie:		Varios						
Tipología 4:		60019				Marca:		LENOVO						
Nombre del Activo:		Computador Alto rendimiento con ofimatica				Modelo:		THINKCENTRE M90A						
						Número de Serie:		Varios						
Tipología 5:		60020				Marca:		LENOVO						
Nombre del Activo:		Notebook				Modelo:		LENOVO K14						
						Número de Serie:		Varios						
<i>Proveedor de los activos mencionados: SONDA S.A</i>														
b) Tipologías afectadas														
Tipología 1:		60019				Marca:		LENOVO						
Nombre del Activo:		Computador Alto rendimiento con ofimatica				Modelo:		THINKCENTRE M90A						
						Número de Serie:		Varios						
<i>Proveedor de los activos mencionados: SONDA S.A</i>														

Notificación de Alteración o Falla de Activo

Folio:	SIIT-FEB001-2026	Fecha:	04-02-2026	Hora:	15:23:00

3. Descripción de Incidencia

Incidencia: Infiltración activa de fluidos

Descripción Técnica del Hallazgo y Acciones de Contención Inmediata:

Se ha detectado una filtración de agua en el recinto destinado al almacenamiento de bultos correspondientes a cinco tipologías de activos críticos: Computador para Evaluación, Computador de Bajo Rendimiento sin Ofimática, Computador de Bajo Rendimiento con Ofimática, Computador de Alto Rendimiento con Ofimática y Notebook, ubicados en el Comedor de Pacientes, siendo la tipología 60019 la más afectada.

Una vez identificada la situación, se ejecuto de forma inmediata las medidas de mitigación necesarias para contener el avance del fluido y resguardar los componentes comprometidos. Asimismo, se notificó a la especialidad de HVAC, contando con el apoyo de Cristopher Ignacio Cornejo Pérez. No obstante, se constató que algunas cajas presentan humedad, por lo que el nivel de afectación funcional definitiva de los equipos aún no puede ser determinado con certeza.

Considerando que los activos se encuentran en una etapa previa a las pruebas de funcionamiento y al proceso de aceptación técnica, la condición operativa final solo podrá establecerse una vez realizada la revisión por parte del proveedor, quien deberá verificar que los equipos mantengan las características técnicas y especificaciones exigidas para su recepción conforme.

En este contexto, la Constructora CICH deberá subsanar las deficiencias técnicas detectadas, de cara a la transición operativa, bajo el debido seguimiento y alcance de la Oficina Técnica de CSSO.

Una vez concluida la revisión del proveedor, se remitirá a la Oficina Técnica el consolidado de daños, a fin de gestionar, a través de la constructora, el correspondiente resarcimiento y/o reposición de los elementos afectados.

4. Evidencia Fotográfica



Humedad sobre el pallet y cajas de equipos

Notificación de Alteración o Falla de Activo

Folio:

SIIT-FEB001-2026

Fecha:

04-02-2026

Hora:

15:23:00



Bultos sobre carton mojados



Humedad entre el carton corrugado y pallets

Notificación de Alteración o Falla de Activo

Folio:	SIIT-FEB001-2026	Fecha:	04-02-2026	Hora:	15:23:00
---------------	------------------	---------------	------------	--------------	----------



Equipos Afectados



Recinto con filtracion de fluido



Equipos Afectados



Equipos Afectados

Notificación de Alteración o Falla de Activo

Folio:	SIIT-FEB001-2026	Fecha:	04-02-2026	Hora:	15:23:00
---------------	------------------	---------------	------------	--------------	----------



Equipos Afectados



Equipos Afectados



Carton Corrugado humedo



Bulto afectado

Notificación de Alteración o Falla de Activo

Folio: SIIT-FEB001-2026

Fecha: 04-02-2026

Hora: 15:23:00



Bulto afectado



Bulto afectado



Bulto afectado



Vista del Recinto afectado por filtración de fluidos

Notificación de Alteración o Falla de Activo

Folio: SIIT-FEB001-2026 **Fecha:** 04-02-2026 **Hora:** 15:23:00



Mitigación de la infiltración de fluidos



Localización de la infiltración de fluidos

Reporta

Nombre:	Felipe Lozano Elzo
RUT:	15185005-7
Cargo:	SubGerente Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica
Firma:	